


# Key Operations Guide

Für ASA Benutzer



## 1 HOTKEYS UND SHORTCUTS

Mit den nachfolgend beschriebenen Belegungen der Funktionstasten bzw. Tastenkombinationen ist oft eine schnelle Programmbedienung möglich:

### 1.1 FUNKTIONSTASTEN FÜR CAPS

Hauptseite:

|             |   |
|-------------|---|
| F1          | Öffnet die Hilfefunktion  |
| F2          | Auswahlliste (abhängig von der Cursorposition)  |
| F3          | Löscht alle Einträge  |
| UMSCHALT+F3 | Bereich löschen   |
| F4          | SP Fenster öffnen   |
| F5          | Cursor in den nächsten Abschnitt setzen   |
| F6          | Kommunikation   |
| F7          | Drucken   |
| UMSCHALT+F7 | Drucken Bildschirm  |
| F8          | Zeigt die Applicable Models an (wenn die PNC Liste aktiv ist)<br><br>Umschalten des Datenpaketes (wenn die Fahrzeuginformationsleiste aktiviert ist). |
| UMSCHALT+F8 | Umschalten des Datenpaketes   |
| F10         | Suche/Neue Suche  |

Illustrationsseite:

|    |  |
|----|--|
| F1 | Öffnet die Hilfefunktion                     |
| F2 | Liste der selektierten PNCs                  |
| F3 | Alles löschen (und zeigt CAPS Basisseite an) |

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| F7           | Drucken                             |
| UMSCHALT+F7  | Drucken Bildschirm                  |
| F10          | Suche                               |
| F11          | Vorherige Seite blättern            |
| UMSCHALT+F11 | Zur vorherigen Untergruppe blättern |
| F12          | Nächste Seite blättern              |
| UMSCHALT+F12 | Zur nächsten Untergruppe blättern   |

## 1.2 TASTENKOMBINATIONEN

|       |   |
|-------|---|
| ALT+F | Öffnet das Menü „Datei“.                            |
| ALT+E | Öffnet das Menü „Bearbeiten“.                       |
| ALT+V | Öffnet das Menü „Ansicht“.                          |
| ALT+C | Öffnet das Menü „Kommunikation“.                    |
| ALT+D | Öffnet das Menü „Daten“.                            |
| ALT+H | Öffnet das Menü „Hilfe“.                            |
| ALT+A | Lösche die Auswahl aller PNCs in einer Illustration |

|        |   |
|--------|---|
| STRG+O | Öffnet eine gespeicherte ASA Datei.               |
| STRG+S | Speichert Daten in einer ASA Datei.               |
| STRG+A | Markiert alle Teilenummern in der Teileabbildung. |
| STRG+P | Drucken   |
| STRG+X | Ausschneiden                                      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| STRG+C              | Kopieren  |
| STRG+V              | Einfügen  |
| STRG+UMSCHAL<br>T+C | Kopiert den Inhalt einer Liste (wenn in einer Liste gedrückt)<br>Format kopieren (wenn im ASA Hauptfenster benutzt) |