

現行EKシリーズ(B3#W) 部番検索不具合について（ディスタンスセンサ、ベゼル）

現在、現行EKワゴン、EKクロス(B3#W)の部番検索時に、一部部品の検索結果がNO DATAになる不具合が発生しています。
誠に申し訳ございませんが、不具合解消まで下記要領にて部番検索をお願い致します。

対象部品

部品名称	品名コード
センサ, フォワード デ ィスタンス ウォーニング	82750
センサ, バ ック デ ィスタンス ウォーニング	88025
ベ ゼ ル,ソナー,フロント	88654B
ベ ゼ ル,ソナー,フロント	88654C
ベ ゼ ル,ソナー,フロント	88654D
ベ ゼ ル,ソナー,フロント	88654E
ベ ゼ ル,ソナー,フロント	88654F


部番検索方法

次ページ以降の部番表で対象車両の生産時期、対象部品の取付位置、カラーより部番を特定してください。

1月15日の週のオンラインアップデートで不具合が解消される予定です。


EKワゴン：ディスタンスセンサ
生産時期：2019年2月～

品名コード	部番	取付位置		個数/台	カラー
88025	MQ714872	●	フロント側 リア側 共通	08	C22
88025	MQ714873	●		08	D28
88025	MQ714875	●		08	X42
88025	MQ714877	●		08	U25
88025	MQ714879	●		08	P59
88025	MQ714880	●		08	W37
88025	MQ714881	●		08	W13
88025	MQ714878	●		08	P26
88025	MQ714885	●		08	S45
88025	MQ714885	●		08	XS1
88025	MQ722871	●		08	P67
88025	MQ722871	●		08	W1P
88025	MQ720504	●		08	D32
88025	MQ720504	●		08	C1D



EKクロス：ディスタンスセンサ
生産時期：2019年2月～


品名コード	部番	取付位置		個数/台	カラー
82750	MQ714871	●	フロント側	04	
88025	MQ714874	○	リア側	04	M11
88025	MQ714875	○		04	X42
88025	MQ714876	○		04	H3F
88025	MQ714878	○		04	XP1
88025	MQ714881	○		04	W13
88025	MQ714882	○		04	H6D
88025	MQ714883	○		04	U17
88025	MQ714883	○		04	M8H
88025	MQ714884	○		04	W3Y
88025	MQ714885	○		04	M2S
88025	MQ716795	○		04	H7D
88025	MQ716795	○		04	D29
88025	MQ714878	○		04	P26
88025	MQ714881	○		04	XW1
88025	MQ714882	○		04	D06
88025	MQ714885	○		04	F8S
88025	MQ720504	○		04	X5B



EKワゴン：ディスタンスセンサーベゼル①

生産時期：2019年2月～ 2023年9月


品名コード	部番	取付位置		個数/台	カラー
88654B	MQ714900	●	フロント側左右/リア側	06	-
88654C	MQ720202	○	フロント側INNER	02	X42
88654C	MQ720199	○		02	C22
88654C	MQ720200	○		02	D28
88654C	MQ720204	○		02	U25
88654C	MQ720207	○		02	P26
88654C	MQ720208	○		02	P59
88654C	MQ720209	○		02	W37
88654C	MQ720210	○		02	W13
88654C	MQ720213	○		02	S45



EKワゴン：ディスタンスセンサーベゼル②

生産時期：2023年9月～


品名コード	部番		取付位置	個数/台	カラー
88654B	MQ714900	●	フロント側左右/リア側インナー	04	
88654C	MQ722878	○	フロント側インナー	02	D32
88654C	MQ722878	○		02	C1D
88654C	MQ722879	○		02	P67
88654C	MQ722879	○		02	W1P
88654C	MQ720202	○		02	X42
88654C	MQ720204	○		02	U25
88654C	MQ720207	○		02	P26
88654C	MQ720210	○		02	W13
88654C	MQ720213	○		02	S45
88654C	MQ720209	○		02	W37
88654C	MQ720213	○		02	XS1
88654F	MQ722040	▲	リア側左右	02	D32
88654F	MQ722040	▲		02	C1D
88654F	MQ722881	▲		02	P67
88654F	MQ722881	▲		02	W1P
88654F	MQ722042	▲		02	X42
88654F	MQ722043	▲		02	U25
88654F	MQ722044	▲		02	P26
88654F	MQ722045	▲		02	W37
88654F	MQ722046	▲		02	W13
88654F	MQ722047	▲		02	S45
88654F	MQ722047	▲		02	XS1



EKクロス：ディスタンスセンサーベゼル①

生産時期：2019年2月～ 2020年5月


品名コード	部番	取付位置		個数/台	カラー
88654B	MQ714900	●	フロント側/リア側	08	-



EKクロス：ディスタンスセンサーベゼル②

生産時期：2020年5月～ 2023年9月

品名コード	部番	取付位置		個数/台	カラー
88654B	MQ714900	●	フロント側インナー/リア側	06	-
88654D	MQ719176	○	フロント側アウター 右	01	-
99654E	MQ719177	▲	フロント側アウター 左	01	-



EKクロス：ディスタンスセンサーベゼル③

生産時期：2023年9月～

品名コード	部番	取付位置		個数/台	カラー
88654B	MQ714900	●	フロント側インナー/リア側インナー	04	-
88654D	MQ719176	○	フロント側アウター 右	01	-
88654E	MQ719177	▲	フロント側アウター左	01	-
88654F	MQ723154	△	リア側左右	02	-

